Setronix desde 1966

FEBRERO 2027

CAMPAÑA SST

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS



Verifique antes de conectar. Pare si detecta una anomalía.

1. Peligros y riesgos

Peligros: partes móviles, bordes, proyecciones y energía.

Riesgos: cortes, aplastamiento, descarga eléctrica y lesiones oculares.

2. Antes de empezar


- Confirme formación y adecuación a la tarea.
- Verifique estado, protecciones y accesorios.
- Lea el manual y use los EPI definidos para la tarea.

3. Pare y comunique

- Protecciones ausentes o mandos anómalos.
- Vibración, ruido o calentamiento inusual.
- Pieza suelta, cable dañado o accesorio desgastado.

4. Prepare, utilice y termine con seguridad

1



Elija

Use el equipo adecuado a la tarea.

2



Prepare

Fije la pieza y organice la zona de trabajo.

3



Utilice

Manos alejadas; protecciones en su lugar.

4



Termine

Pare y desconecte antes de guardar.

5. Observe la situación y elija la medida preventiva

Situación	Elección / ajuste preventivo
Pieza en trabajo	Fíjela con un medio adecuado; no improvise apoyos.
Accesorio / consumible	Confirme compatibilidad y condiciones en el manual.
Partes móviles	No retire ni eluda las protecciones de seguridad.
Limpieza / desbloqueo	Aísle las energías e impida el arranque inesperado.

Buenas prácticas: una parada en el mando no garantiza la ausencia de energía. Limpieza, ajustes y desbloqueos exigen aislamiento adecuado y la intervención de una persona competente.

6. ACCIÓN DEL MES Verifique un equipo antes de usarlo. Comunique los defectos e impida el uso del equipo inseguro mediante el procedimiento aplicable.

VERIFIQUE • MANTENGA LAS PROTECCIONES • PARE

ACT: máquinas y equipos Buenas prácticas: HSE / mantenimiento