Setronix desde 1966

NOVIEMBRE
2027
2.ª QUINCENA | PREVENCIÓN



PROTECCIÓN DE MANOS
ELIJA SEGÚN LA TAREA

Aleje las manos del peligro y confirme la protección adecuada.

1. Peligros y riesgos

Peligros: Aristas, cuchillas, puntos de atrapamiento y partes móviles.

Riesgos: Cortes, perforaciones, quemaduras o aplastamiento.

2. Antes de empezar

- Identifique el peligro y la posición de las manos.
- Use protecciones, apoyos y herramientas adecuados.
- Confirme el guante indicado y el riesgo de arrastre.

3. Pare y comunique

- Protección retirada o manos en la zona de movimiento.
- Guante dañado, mal ajustado o inadecuado.
- Pieza inestable o la tarea exige improvisar el apoyo.

4. Cómo actuar: cuatro pasos para prevenir

1 

Identifique
Vea corte, atrapamiento y movimiento.

2 

Aleje
Use medios que alejen las manos.

3 

Seleccione
Confirme guante y compatibilidad.

4 

Pare
No corrija en movimiento.

5. Elija la medida adecuada a la situación

Situación	Medida preventiva
Corte / perforación	Seleccione protección adecuada al riesgo y a la destreza.
Productos químicos	Confirme material y limitaciones en la documentación.
Partes giratorias	Evalúe el arrastre; no use guantes junto a partes giratorias expuestas.
Aplastamiento	Un guante no elimina el peligro de atrapamiento o aplastamiento.

Buenas prácticas: Ningún guante protege contra todos los peligros. El control del riesgo es lo primero; cerca de partes giratorias, el guante puede ser arrastrado.

6. ACCIÓN DE LA QUINCENA Antes de otra tarea, confirme dónde pueden ser alcanzadas las manos y si el guante elegido es adecuado, sin crear otro riesgo.

ALEJE LAS MANOS • ELIJA • NO IMPROVISE

HSE: elección de los EPI HSE: partes giratorias