Setronix desde 1966

FEBRERO 2027

2.ª QUINCENA | PREVENCIÓN

LA ENERGÍA PUEDE SER PELIGROSA

IMPIDA EL RECONEXIONADO



Parar la máquina no basta para que la intervención sea segura.

1. Peligros y riesgos

Peligros: Electricidad, presión, movimiento y energía acumulada.

Riesgos: Descarga, aplastamiento, proyección o arranque inesperado.

2. Antes de empezar

- Confirme formación, autorización y procedimiento.
- Identifique todas las fuentes y energías acumuladas.
- Planifique el aislamiento y la prevención del rearranque.

3. Pare y comunique

- Fuente de energía desconocida o no aislada.
- Bloqueo ausente o estado seguro no confirmado.
- Otra persona puede conectar o mover el equipo.

4. Cómo actuar: cuatro pasos para prevenir



Planifique
Identifique energías y intervinientes.



Aísle
Aplique el procedimiento autorizado.



Confirme
Verifique el estado seguro antes de actuar.



Reanude
Restablezca el servicio de forma controlada.

5. Elija la medida adecuada a la situación

Situación	Medida preventiva
Mando / emergencia	Un botón de parada no garantiza el aislamiento.
Energía acumulada	Controle presión, muelles y movimiento por gravedad.
Bloqueos	No retire bloqueos de terceros ni improvise.
Vuelta al servicio	Confirme personas alejadas y protecciones repuestas.

Buenas prácticas: El aislamiento y la verificación exigen personas competentes y medios adecuados. Siga el procedimiento del equipo; no use este cartel como instrucción de consignación.

6. ACCIÓN DE LA QUINCENA Antes de una intervención, confirme con el equipo quién asegura el aislamiento y cómo se impedirá el rearranque.

PARE • AÍSLE • CONFIRME • CONTROLE

DR: DL 50/2005 HSE: mantenimiento seguro