
Setronix desde 1966

JULIO
2027
2.ª QUINCENA | PREVENCIÓN



CORTE Y PERFORACIÓN
CONTROLE EL POLVO

Controle el polvo en el origen antes de iniciar el trabajo.

1. Peligros y riesgos

Peligros: Corte, perforación y limpieza que liberan polvo.

Riesgos: Irritación y enfermedad respiratoria; la sílice causa daños graves.

2. Antes de empezar

- Identifique el material y los riesgos de la tarea.
- Confirme extracción o método húmedo adecuado.
- Verifique la protección respiratoria cuando se indique.

3. Pare y comunique

- Extracción averiada o polvo escapando sin control.
- Material desconocido o sospecha de amianto.
- Protección indicada ausente o sin ajuste adecuado.

4. Cómo actuar: cuatro pasos para prevenir

1



Identifique
Confirme material y método de trabajo.

2



Capte
Use un control adecuado en el origen.

3



Proteja
Use la protección definida en la evaluación.

4



Limpie
Evite dispersar el polvo acumulado.

5. Elija la medida adecuada a la situación

Situación	Medida preventiva
Extracción localizada	Use un sistema adecuado a la herramienta y al polvo.
Método húmedo	Confirme idoneidad y seguridad eléctrica.
Protección respiratoria	Elíjala según el riesgo; confirme ajuste y compatibilidad.
Limpieza	Use un método adecuado; evite barrer en seco o soplar.

Buenas prácticas: El polvo poco visible también puede ser peligroso. La protección respiratoria no sustituye el control en el origen. Ante sospecha de amianto, pare y solicite evaluación.

6. ACCIÓN DE LA QUINCENA Antes de cortar o perforar, confirme cómo se controlará el polvo y verifique el funcionamiento de los medios previstos.

IDENTIFIQUE • CAPTE EN EL ORIGEN • PROTEJA

HSE: polvo de construcción HSE: control del polvo